

令和5年度 通学路危険箇所改善一覧

No.	小学校区	箇所名	児童生徒数	状況	改善要望の内容	対策内容
1	志貴小	柿崎町八幡	7	スピードを出す車が多いため危険である。	外側線の塗り直し	外側線を塗り直しました。
2	志貴小	柿崎町御用地	52	外側線及びカラー塗装が消えかかっているため危険である。	外側線及びグリーンベルトの塗り直し	外側線及びグリーンベルトを塗り直しました。
3	新田小	小学校正門前	184	水はけが悪く、水たまりができると児童がう回し、車道に出るため危険である。	歩道の水はけ整備	側溝を整備し、水たまりを解消しました。
4	安城中部小	池浦町丸田	10	抜け道として利用する車が多く、また車のスピードが速いため危険である。	外側線及びグリーンベルトの塗り直し	外側線及びグリーンベルトを塗り直しました。
5	梨の里小	小学校周辺の車道	246	抜け道として利用する車が多く、また車のスピードが速いため危険な箇所、横断歩道の停止線が消えてしまっている。	停止線の塗り直し	停止線が塗り直されました。
6	梨の里小	小学校周辺の車道	5	道幅が狭く、歩道がないため危険である。	グリーンベルトの設置	外側線及びグリーンベルトを設置しました。
7	三河安城小	箕輪町東山	4	信号のない横断歩道で、交通量が多いため危険である。	押しボタン式信号の設置	代替案として、看板設置により注意喚起を行いました。
8	二本木小	二本木町二本木	7	交通量が多く、また車のスピードが速いため危険である。	歩道の拡大とガードパイプの設置	ラバーポールの設置、外側線及びグリーンベルトの塗り直しによる歩行スペースの拡大を行いました。
9	安城西部小	福釜町鴻ノ巣	9	抜け道として利用する車が多く、また車のスピードが速いため危険である。	グリーンベルトの設置	外側線及びグリーンベルトを設置しました。
10	安城西部小	福釜町条山	34	抜け道として利用する車が多く、また車のスピードが速いため危険である。	グリーンベルトの設置	外側線及びグリーンベルトを設置しました。
11	安城西部小	福釜町笠松	111	交通量が多い交差点で、注意喚起のためのカラー塗装等が消えかかっているため危険である。	交差点内のカラー(赤)の塗り直し 「学童横断注意」の文字の塗り直し	交差点内のカラー(赤)舗装と「学童横断注意」の文字を塗り直しました。
12	桜井中	木戸町中央交差点	40	横断歩道で横断者に気づかず一時停止をしない車が多く危険である。また、車のスピードが速いため危険である。	横断歩道注意看板の設置 制限速度の引き下げ	看板を設置しました。 制限速度の引き下げが実施されました。
13	桜林小	堀内町羽開道交差点	62	通学児童が多く、車への注意喚起が必要である。	グリーンベルトの設置	グリーンベルトを設置しました。
14	南部小	古井町古井神社周辺交差点	82	抜け道として利用する車が多く、また車のスピードが速いため危険である。	横断歩道の移設及び歩行帯の設置	横断歩道が移設されました。 外側線及びグリーンベルトを設置しました。
15	安城東部小	西別所町中新田	38	抜け道として利用する車が多く、また車のスピードが速いため危険である。	グリーンベルトの設置	外側線及びグリーンベルトを設置しました。
16	桜林小	桜井町塔元	403	横断歩道の停留所が狭く、児童が車道に出てしまうこともあり危険である。	横断歩道の停留所の拡大	横断歩道の停留所を拡大しました。 停留所周辺に外側線及びグリーンベルトを設置しました。
17	作野小	住吉町荒曾根	50	丁字路に横断歩道が無く、多くの児童が利用するため危険である。	横断歩道の設置。	横断歩道が設置されました。