

## 令和6年度 通学路危険箇所改善一覧

No.	小学校区	箇所名	児童 生徒数	状況	改善要望の内容	対策内容
1	安城南部小	古井町 上寺	9	自動車の通行量が多く、大変危険である。	グリーンベルトの設置	外側線及びグリーンベルトを設置しました。
2	安城南部小	古井町 上寺	57	自動車の通行量が多く、大変危険である。	交差点内のカラー舗装	交差点内のカラー舗装を行い、付近の停止指導線等を塗り直しました。
3	志貴小	宇頭茶屋町 大浜屋敷	21	抜け道として利用する車が多く、危険である。	外側線及びグリーンベルトの設置	道幅が狭く、外側線等の設置は難しいため、代替案として、看板設置により注意喚起を行いました。
4	桜井小	藤井町 大畑	25	外側線及びカラー塗装が消えかかっているため危険である。	外側線及びグリーンベルトの塗り直し	外側線及びグリーンベルトを塗り直しました。
5	作野小	篠目町 作野	8	外側線及びカラー塗装が消えかかっているため危険である。	外側線及びグリーンベルトの塗り直し 通学路標識の設置	外側線及びグリーンベルトを塗り直しました。また、通学路標識を設置しました。
6	里町小	里町 足取中ノ切 御坊主	96	自動車の通行量が多く、大変危険である。	ガードパイプの設置	ガードパイプを設置しました。
7	今池小	今池町 1丁目	25	外側線及びカラー塗装が消えかかっているため危険である。	外側線及びグリーンベルトの塗り直し	外側線及びグリーンベルトを塗り直しました。
8	梨の里小	小学校 西側車道	61	抜け道として利用する車が多く、危険である。	路面に減速を促す注意喚起の塗装	路面に減速を促す注意喚起の塗装を行いました。
9	桜井中	中学校 周辺	252	停止指導線等が消えかかっているため危険である。	停止指導線等の塗り直し	停止指導線等を塗り直しました。