

## 令和7年度 通学路危険箇所改善一覧

No.	小学校区	箇所名	児童 生徒数	状況	改善要望の内容	対策内容
1	安城中部小	池浦町 大山田上	23	抜け道として利用する車が多く、危険である。	「止まれ」の塗り直し	「止まれ」が塗り直しされました。路面に減速を促す注意喚起の塗装を行いました。
2	安城中部小	池浦町 丸太	22	抜け道として利用する車が多く、また、車のスピードが速いため危険である。	路面に通学路であることを示す注意喚起の塗装	路面に通学路であることを示す注意喚起の塗装を行いました。
3	安城東部小	東別所町 応	47	自動車の通行量が多く、また車のスピードが速いため危険である。	交差点内のカラー塗装(赤) 「学童横断」の文字塗装	交差点内のカラー(赤)と「学童横断」の文字塗装を行いました。
4	志貴小	学校周辺 交差点	98	自動車の通行量が多く、停止指導線で止まらずに交差点に入ってくるため、危険である。	交差点内のカラー塗装(赤)	交差点内のカラー塗装(赤)を行いました。
5	作野小	住吉町7丁目 南交差点付近	91	「通学路」と書かれた標識の文字が薄くなって読めない。	通学路標識の更新	標識を更新しました。
6	二本木小	美園町2丁目	19	抜け道として利用する車が多く、危険である。	「止まれ」の表示を目立たせるカラー塗装	「止まれ」を目立たせるカラー(赤)塗装を行いました。
7	二本木小	美園町1丁目 中根公園付近	52	抜け道として利用する車が多く、危険である。	外側線及びグリーンベルトの設置 注意喚起看板の設置	外側線及びグリーンベルトと、注意喚起のための看板を設置しました。
8	里町小	里町 御坊主	105	自動車の通行量が多く、大変危険である。	ガードパイプの設置	ガードパイプを設置しました。
9	桜町小	百石町1丁目	42	抜け道として利用する車が多く、見通しが悪い横断歩道であるため危険である。	カーブミラーの設置	車への注意喚起を行うため、路面に「学童横断注意」の塗装を行いました。
10	桜町小	百石町1丁目	66	車両の通行不可の時間帯にも通行する車が多く、危険である。	外国人向け看板の設置	外国語版の通行禁止看板を設置しました。
11	桜町小	横山町 大山田中	52	建物や樹木が多いため、見通しが悪く危険である。	カーブミラーの設置	カーブミラーの設置箇所がないため、代替案として、停止線等が塗り直しされました。
12	桜町小	横山町 毛賀知	17	見通しが悪く危険である。	カーブミラーの設置	カーブミラーを設置しました。
13	今池小	今池町1丁目	95	抜け道として利用する車が多く、また、車のスピードが速いため危険である。	外側線及びグリーンベルトの設置	外側線及びグリーンベルトを設置しました。
14	三河安城小	箕輪町 清兵衛・権現	22	外側線とグリーンベルトが消えかかっていて危険である。	外側線及びグリーンベルトの塗り直し	外側線及びグリーンベルトを塗り直しました。
15	梨の里小	篠目町 向	114	抜け道として利用する車が多く、また、車のスピードが速いため危険である。	路面に減速を促す注意喚起の塗装 通学路標識の更新	路面に減速を促す注意喚起の塗装と通学路標識の更新を行いました。
16	梨の里小	井杭山町 一本木交差点	128	歩行者用信号機がないため、危険である。	歩行者用信号機の設置	歩行者用信号機が設置されました。
17	安城南中	学校周辺 サイクリング ロード	196	サイクリングロード上の横断歩道を渡る生徒と車がぶつかりそうになり、危険である。	看板等による注意喚起	既に看板等は設置済のため、追加の対策として、消えかかっていた横断歩道や停止線等が塗り直しされました。
18	安城北中	今池町3丁目	124	左右の見通しが悪いため、停止線を越える車が多く、危険である。	横断歩道の設置	横断歩道が設置されました。