

番号	学校名	危険箇所の位置・形状	理由	対策内容	実施状況
1	安城中部小学校	昭和町15番 鳥居内科前交差点	1つの交差点で3回道路を横断しなければならず、危険。	スクールガードによる見守り活動	済
2	安城中部小学校	昭和町14番 ハイツ内藤前交差点	自動車の通行量が多く、横断歩道のない道路を横断しなければならず、危険。	路側帯のカラー塗装	済
3	安城南部小学校	安城町道上 安城南部小学校西の通学路	抜け道として通行する自動車の通行量が多い。	路側帯のカラー塗装	済
4	安城南部小学校	古井町高見、豊日、三ツ塚、宮前の4つが集まる交差点（浅井歯科、古井神社南）	抜け道として通行する自動車の通行量が多い。	横断歩道の設置	済
5	安城南部小学校	古井町松本から西川 グリーンハイツ松本の北側	抜け道として通行する自動車の通行量が多い。	路側帯のカラー塗装	済
6	安城南部小学校	安城市古井町三ツ塚、石原、井ノ池、宮前の4つが集まる交差点 新幹線ガード下南	抜け道として通行する自動車の通行量が多い。	交差点のカラー塗装	済
7	安城南部小学校	古井町上寺 安城市多門霊園南	多門霊園の中の道を通学路として利用しており、その中に入るところに横断歩道がなく、自動車の通行量も多い。	スクールガードによる見守り活動	済
8	安城西部小学校	赤松町北新屋敷 赤松町北交差点	歩行者用信号機がなく、信号の変わり目がわかりにくい。	歩行者用信号機の設置	済
9	高棚小学校	交差点「高棚小学校北」	北側にガードレールがなく、待機場所も少ない。	ガードパイプの設置	済
10	明和小学校	根崎町交差点（根崎公民館付近）	交通量の多い交差点であり、信号待ちの時に児童が角に滞っている。ガードパイプがなく、右左折する自動車と接する危険がある。	ガードパイプの設置	済
11	丈山小学校	和泉町上ノ切交差点の西の十字路	左右が見渡せない。	スクールガードによる見守り活動	済
12	丈山小学校	和泉町上ノ切交差点の東の十字路	信号がない。	スクールガードによる見守り活動	済
13	丈山小学校	和泉町上ノ切付近の交差点（和泉保育園北東）	信号がない。	スクールガードによる見守り活動	済
14	丈山小学校	和泉町南本郷	歩く場所が狭い。	路側帯のカラー塗装	済
15	丈山小学校	和泉町東荒子近く	見通しが悪い。	スクールガードによる見守り活動	済
16	丈山小学校	和泉町大海古交差点から和泉公園	歩道が狭い。	歩道設置側の通行を依頼	済
17	二本木小学校	緑町2丁目付近（家族亭～二本木公園までの道のり）	左側が排水路、右側が道路で歩道がない。	路側帯のカラー塗装	済
18	二本木小学校	緑町2丁目付近（二本木公園～SunCourtAnの道のりとその先）	歩く場所が狭い。	路側帯のカラー塗装	済
19	二本木小学校	二本木公園から南東へ100m程行った所にあるY字の交差点	幹線からの抜け道として通行する自動車の通行量が多い。	スクールガードによる見守り活動	済
20	二本木小学校	緑町2丁目（横断歩道のない交差点）	横断歩道がない。	付近の横断歩道の通行を依頼	済
21	二本木小学校	美園公園南の信号	横断するには時間が短すぎる。	信号の点灯時間の延長	済
22	二本木小学校	美園公園の東側の道路	歩く場所が狭い。	路側帯のカラー塗装	済
23	二本木小学校	サンドラッグから少し進み、右折するところ。	交通量も多く危険。	スクールガードによる見守り活動	済
24	二本木小学校	二本木公園南側の道路	歩道と車道の区別がなく危険。	路側帯のカラー塗装	済
25	里町小学校	里町足取中ノ切交差点	幹線道路への抜け道となっており、自動車の速度が速い。また、付近のこども園の開園により交通量が増すことが予想される。	スクールガードによる見守り活動	済
26	桜町小学校	桜町18-2・安城市役所西庁舎交差点	自動車の通行量が多く、見通しが悪い。	スクールガードによる見守り活動	済
27	桜林小学校	桜井町下谷	路側帯の白線が消えている。目立たない場所に通学路の立て看板がある。	路側帯のカラー塗装	済

