

# 中学校施設耐震診断・耐震補強一覽

◎「新耐震」とは、現行の耐震基準に基づいて建設されています。(昭和56年7月以降に建設された建物)

◎「Is値」とは、建物の構造的な耐震性能を示す指標です。Is値が0.7未満の建物は耐震化工事を行いました。

※校舎の耐震化工事については、平成20年度をもって完了しました。

※体育館・格技棟(格技場)の耐震化工事については、平成22年度をもって完了しました。

平成25年10月1日現在

学校名	棟名	建築年度	耐震化工事の実施状況		IS値 (補強後)
安城南中学校	校舎一本館東	S57	新耐震		—
	校舎一本館西	S57	新耐震		—
	校舎一南館	S51	済	H20	0.80
	校舎一北館	H20	新耐震		—
	校舎一技術科棟	H21	新耐震		—
	体育館	S50	済	H22	0.75
	格技場	H21	新耐震		—
安城北中学校	校舎一本館	S58	新耐震		—
	校舎一東館東	S37	済	H10	0.75
	校舎一東館西	S36	済		
	校舎一北館	S53	済	H18	0.78
	校舎一技術棟	S58	新耐震		—
	格技棟	H22	新耐震		—
	体育館	S51	済	H20	0.779
明祥中学校	校舎一南館	S59	新耐震		—
	校舎一北館東	S55	済	H20	0.81
	校舎一北館西	S58	新耐震		—
	校舎一技術棟	S55	不要		1.93
	校舎一技術棟	S58	新耐震		—
	体育館	S52	済	H20	0.775
	格技棟	H21	新耐震		—
安城西中学校	校舎一東館	H15	新耐震		—
	校舎一西館東	S52	済	H18	0.778
	校舎一西館西	S60	新耐震		—
	校舎一北館	H21	新耐震		—
	校舎一技術棟	H20	新耐震		—
	体育館	S53	済	H22	0.81
	格技場	H20	新耐震		—
桜井中学校	校舎一南舎東	S57	新耐震		—
	校舎一南舎西	S58	新耐震		—
	校舎一北舎東	S50	済	H9	0.78
	校舎一北舎中東	S46	済		
	校舎一北舎中西	S54	済		
	校舎一北舎西	S58	新耐震		—
	校舎一技術科棟	S57	新耐震		—
	体育館	S41	済	H22	0.81
	格技棟	S53	不要		1.51

学 校 名	棟 名	建築年度	耐震化工事の実施状況		IS値(補強後)
東山中学校	校舎-A棟西	S50	済	H17	0.705
	校舎-A棟東	S50	済		
	校舎-B棟東	S58	新耐震		—
	校舎-B棟中	S53	済	H17	0.72
	校舎-B棟西	S50	済		
	校舎-B棟西	S53	済		
	校舎-C棟(技術棟)	S50	不要		1.96
	体育館	S51	済	H21	1.00
	格技場	S54	不要		1.30
安祥中学校	校舎-本館	S56	済	H18	0.725
	校舎-北館	S59	新耐震		—
	校舎-技術棟	S56	不要(*1)		桁行VR152>VI95 梁間VR244>VI122
	体育館	S55	済	H20	0.781
	格技場	S57	新耐震		—
篠目中学校	校舎-A棟西	S57	新耐震		—
	校舎-A棟東	H21	新耐震		—
	校舎-B棟	S57	新耐震		—
	校舎-技術棟	S57	新耐震		—
	体育館	S57	新耐震		—
	格技場	S59	新耐震		—

(\*1) 構造耐震指標(VR)が地震入力指標(VI)より大きいため耐震工事は不要となります。