

# 小学校施設耐震診断・耐震補強一覧

◎「新耐震」とは、現行の耐震基準に基づいて建設されています。(昭和56年7月以降に建設された建物)

◎「Is値」とは、建物の構造的な耐震性能を示す指標です。Is値が0.7未満の建物は耐震化工事を行います。

※校舎の耐震化工事については、平成25年度をもって完了しました。

※体育館の耐震化工事については、平成22年度をもって完了しました。

平成25年10月1日現在

| 学校名     | 棟名        | 建築年度 | 耐震化工事の実施状況 |     | IS値<br>(補強後) |
|---------|-----------|------|------------|-----|--------------|
| 安城中部小   | 校舎一本館     | S57  | 新耐震        |     | —            |
|         | 校舎一南館東    | S52  | 済          | H18 | 0.76         |
|         | 校舎一南館西    | S54  | 済          |     |              |
|         | 校舎一北館     | S42  | 済          | H16 | 0.741        |
|         | 体育館       | S54  | 済          | H22 | 0.80         |
| 安城南部小   | 校舎一南舎東    | S42  | 済          | H16 | 0.77         |
|         | 校舎一南舎中    | S40  | 済          |     |              |
|         | 校舎一南舎西    | S42  | 済          |     |              |
|         | 校舎一中舎東    | S54  | 不要         |     | 0.95         |
|         | 校舎一中舎西    | H1   | 新耐震        |     | —            |
|         | 校舎一北舎     | S59  | 新耐震        |     | —            |
|         | 体育館       | S43  | 済          | H22 | 0.76         |
| 安城西部小学校 | 校舎一南校舎    | S59  | 新耐震        |     | —            |
|         | 校舎一北校舎東   | S41  | 済          | H17 | 0.758        |
|         | 校舎一北校舎東   | S50  | 済          |     |              |
|         | 校舎一北校舎東   | S50  | 済          |     |              |
|         | 校舎一北校舎東WC | S50  | 不要         |     | 0.82         |
|         | 校舎一北校舎中   | S52  | 済          | H21 | 0.72         |
|         | 校舎一北校舎西   | S56  | 新耐震        |     | —            |
|         | 体育館       | S42  | 済          | H22 | 1.15         |
| 東部小学校   | 校舎一本館     | S60  | 新耐震        |     | —            |
|         | 校舎一北館東    | S41  | 済          | H20 | 0.72         |
|         | 校舎一北館東    | S43  | 済          |     |              |
|         | 校舎一北館中    | S49  | 済          | H20 | 0.72         |
|         | 校舎一北館西    | S52  | 済          |     |              |
|         | 体育館       | S55  | 済          | H22 | 0.83         |
| 安城北部小学校 | 校舎一南館東    | S45  | 済          | H9  | 1.32         |
|         | 校舎一南館中    | S48  | 済          |     |              |
|         | 校舎一南館西    | S51  | 済          |     |              |
|         | 校舎一北館東    | H14  | 新耐震        |     | —            |
|         | 校舎一北館西    | S58  | 新耐震        |     | —            |
|         | 体育館       | H26  | 新耐震        |     | —            |
| 錦町小学校   | 校舎一南館東    | S52  | 済          | H17 | 0.719        |
|         | 校舎一南館西    | S47  | 済          |     |              |
|         | 校舎一北館東    | H56  | 新耐震        |     | —            |
|         | 校舎一北館西    | S49  | 済          | H16 | 0.711        |
|         | 体育館       |      | 新耐震        |     | —            |

| 学 校 名  | 棟 名     | 建築年度 | 耐震化工事の実施状況 |     | IS値(補強後) |
|--------|---------|------|------------|-----|----------|
| 高棚小学校  | 校舎一本館   | S59  | 新耐震        |     | —        |
|        | 校舎一北舎東  | S56  | 新耐震        |     | —        |
|        | 校舎一北舎西  | S51  | 済          | H20 | 0.75     |
|        | 体育館     | S52  | 済          | H21 | 0.821    |
| 明和小学校  | 校舎一本館   | S39  | 済          | H12 | 0.74     |
|        | 校舎一北館東  | S60  | 新耐震        |     | —        |
|        | 校舎一北館西  | S53  | 済          | H25 | 0.78     |
|        | 体育館     | S45  | 済          | H22 | 0.81     |
| 志貴小学校  | 校舎一本館   | S35  | 済          | H12 | 0.77     |
|        | 校舎一南館   | S58  | 新耐震        |     | —        |
|        | 校舎一北館   | S51  | 済          | H21 | 0.71     |
|        | 体育館     | S44  | 済          | H19 | 0.77     |
| 桜井小学校  | 校舎一本館   | H19  | 新耐震        |     | —        |
|        | 校舎一南棟   | H19  | 新耐震        |     | —        |
|        | 校舎一北棟   | H19  | 新耐震        |     | —        |
|        | 体育館     | H19  | 新耐震        |     | —        |
| 作野小学校  | 校舎一南校舎東 | S43  | 済          | H11 | 0.85     |
|        | 校舎一南校舎中 | S44  | 済          |     |          |
|        | 校舎一南校舎西 | S54  | 済          | H21 | 0.71     |
|        | 校舎一北校舎東 | S48  | 済          | H17 | 0.765    |
|        | 校舎一北校舎中 | S51  | 済          |     |          |
|        | 校舎一北校舎西 | H22  | 新耐震        |     | —        |
|        | 体育館     | S46  | 済          | H21 | 0.854    |
| 祥南小学校  | 校舎一校舎東  | S46  | 済          | H16 | 0.79     |
|        | 校舎一校舎中  | S45  | 済          |     |          |
|        | 校舎一校舎西  | S55  | 不要         |     | 0.71     |
|        | 体育館     | S47  | 済          | H21 | 0.828    |
| 文山小学校  | 校舎一南舎東  | S47  | 済          | H17 | 0.814    |
|        | 校舎一南舎西  | S53  | 済          |     |          |
|        | 校舎一北舎東  | S46  | 済          | H16 | 0.727    |
|        | 校舎一北舎西  | S47  | 済          |     |          |
|        | 体育館     | S47  | 済          | H22 | 0.80     |
| 二本木小学校 | 校舎一本館東  | S48  | 済          | H20 | 0.76     |
|        | 校舎一本館西  | H6   | 新耐震        |     | —        |
|        | 校舎一南館東  | S47  | 済          | H16 | 0.73     |
|        | 校舎一南館西  | S48  | 済          |     |          |
|        | 校舎一北館東  | S50  | 済          | H10 | 0.97     |
|        | 校舎一北館西  | S52  | 済          |     |          |
|        | 体育館     | S49  | 済          | H22 | 0.80     |
| 里町小学校  | 校舎一南棟   | S54  | 済          | H18 | 0.76     |
|        | 校舎一西棟   | H21  | 新耐震        |     | —        |
|        | 校舎一北棟   | S54  | 済          | H18 | 0.726    |
|        | 体育館     | S54  | 済          | H22 | 0.76     |

| 学 校 名   | 棟 名     | 建築年度 | 耐震化工事の実施状況 |     | IS値(補強後) |
|---------|---------|------|------------|-----|----------|
| 桜町小学校   | 校舎－南館   | H15  | 新耐震        |     | －        |
|         | 校舎－西館   | H15  | 新耐震        |     | －        |
|         | 校舎－北館東  | S45  | 済          | H16 | 0.704    |
|         | 校舎－北館西  | S44  | 済          |     |          |
|         | 体育館     | S55  | 不要         |     | 0.77     |
| 桜林小学校   | 校舎－南校舎東 | S55  | 済          | H20 | 0.71     |
|         | 校舎－南校舎西 | S55  | 済          |     |          |
|         | 校舎－北校舎  | S55  | 済          | H20 | 0.72     |
|         | 体育館     | S55  | 済          | H19 | 1.36     |
| 新田小学校   | 校舎－本館   | S56  | 新耐震        |     | －        |
|         | 校舎－北館   | S56  | 新耐震        |     | －        |
|         | 体育館     | S56  | 新耐震        |     | －        |
| 今池小学校   | 校舎－本館   | S60  | 新耐震        |     | －        |
|         | 校舎－北館東  | S60  | 新耐震        |     | －        |
|         | 校舎－北館西  | H2   | 新耐震        |     | －        |
|         | 体育館     | S60  | 新耐震        |     | －        |
| 三河安城小学校 | 校舎－中央館  | H13  | 新耐震        |     | －        |
|         | 校舎－南館   | H13  | 新耐震        |     | －        |
|         | 校舎－北館   | H13  | 新耐震        |     | －        |
|         | 体育館     | H13  | 新耐震        |     | －        |
| 梨の里小学校  | 校舎－南棟   | H17  | 新耐震        |     | －        |
|         | 校舎－北棟   | H17  | 新耐震        |     | －        |
|         | 体育館     | H17  | 新耐震        |     | －        |