

* 平成24年度 優良な工事について

工事成績評定要領に基づき評定した結果、平成24年度中の優良な工事は、下記のとおりです。

| | |
|-----------|--|
| 工 事 名 | 安城西部小学校校舎改修第1期電気工事 |
| 施 工 業 者 名 | 株式会社晴電舎 |
| 所 見 | <ul style="list-style-type: none">・ 施工時期が限定される工事でしたが、各業者との工程調整を適切に行い、トラブル無く円滑に工事を完成することができた。・ 主任技術者として設計内容を良く理解し、一連の書類作成から施工に至るまで細部にわたり丁寧に実施されており優秀でした。 |

| | |
|-----------|--|
| 工 事 名 | 平成24年度デンパーク園路整備工事 |
| 施 工 業 者 名 | 株式会社クサカ |
| 所 見 | <ul style="list-style-type: none">・ 有料施設の特性に配慮した施工期間の短縮を提案して施工を行い、仕上がりも施設の景観に見合う美しい出来ばえでした。・ 自社の管理基準を定め精度の高い出来形が確認できた。・ 作業員への安全教育、現場の安全対策、近隣住民への工事説明など細部にわたり実施と記録が確認でき、指導監督が誠実に行われ優秀でした。 |

| | |
|-----------|--|
| 工 事 名 | 橋梁改築工事（万五郎橋） |
| 施 工 業 者 名 | サン・シールド株式会社 |
| 所 見 | <ul style="list-style-type: none"> ・設計図書及び現場条件を十分把握し、現場照査に対する協議や提案を適時的確に行い技術力を遺憾なく発揮する姿勢と良質な成果を目指す意欲が感じられ、良好な出来ばえでした。 ・安全対策や地元対応についても適切な措置と対応が行き届き、施工に従事する者への指導監督も誠実に行われ優秀でした。 |

| | |
|-----------|--|
| 工 事 名 | 安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業 2号駅前広場整備工事その2 |
| 施 工 業 者 名 | 桜井造園土木株式会社 |
| 所 見 | <ul style="list-style-type: none"> ・施工条件等工事全体を把握し、現場内の指揮統制が十分に発揮され良好な施工ができました。 ・施工面では、各工種において精度の高い出来形が確認でき仕上りが良好でした。 |

| | |
|-----------|--|
| 工 事 名 | （仮称）明祥福祉センター建設基本計画・基本設計業務委託 |
| 施 工 業 者 名 | 株式会社東畑建築事務所 |
| 所 見 | <ul style="list-style-type: none"> ・業務の目的を十分に理解したうえで、適切な提案・協議資料の提示があり、業務のより良い成果を出す意欲が十分感じられ良好な成果が納められました。 ・業務の遂行にあたり、技術者の高度な専門知識を反映した提案と検討がなされ、精度が良く信頼性のある成果が得られ優秀でした。 |